VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠEIMENOS SENIŪNIJA

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

2026 m. spalio 1 d. Nr. SVL - 229
Vilkaviškis

Sueiga įvyko 2026-10-01 10.00 val.
Sueigos pirmininkė – Lina Verbylienė.
Sueigos sekretorė – Asta Augustaitienė.
Sueigoje dalyvauja seniūnaičiai: Lina Verbylienė, Julius Birštonas, Evaldas Blažaitis, Saulius Pavelčikas, Vilma Mikuckienė, Eglė Štaraitienė, Giedrius Lekeckas, Laima Gustainienė.
Sueigoje dalyvauja bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai: Rimvydas Palubinskas, Daiva Zdancevičienė, Daiva Bliūdžiuvienė.
Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių, atsižvelgiant į esamą kelių ir gatvių techninę būklę, sudarymo Šeimenos seniūnijoje 2027-2029 metų laikotarpiui.

1. SVARSTYTA.

Dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių, atsižvelgiant į esamą kelių ir gatvių techninę būklę, sudarymo Šeimenos seniūnijoje 2027-2029 metų laikotarpiui.

Pranešėjas Šeimenos seniūnijos seniūnas G. Bakūnas pristatė vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės atrankos kriterijus, pagal kuriuos yra skirstomos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti (turtui įsigyti) programos lėšos. Pranešėjas akcentavo, kad būtina sudaryti prioritetinį kelių sąrašą 2027-2029 metams. Įvertinus 2026 metų kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstrukcijos ar remonto objektų atliktus darbus, išklausius pastabas ir pasiūlymus, sudarytas vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės sąrašas 2027-2029 metams:

1. **Kelių (gatvių) kapitalinio remonto eilės tvarka:**

1.1. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.
Adresas, vieta: Didžiųjų Šelvių k., Pievų g. (VK0048 Karaliai – Didieji Šelviai) atkarpa.
Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 7,5 m, ilgis 400 m.
Trumpas aprašymas: atkarpa iki gyventojos Genovaitės Norkeliūnienės gyvenamojo namo Pievų g. 2. Kelias su žvyro danga, juo važiuoja sunkioji technika, kuri į grūdų supirkimo punktus veža grūdus. Triukšmas, keliamos dulkės kelia gyventojams nepatogumus.

1.2. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.
Adresas, vieta: Pūstapėdžių k., Beržų g. (VK7483).
Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5,5 m, ilgis 570 m, iš viso 3135 m^2.
Trumpas aprašymas: gatvė su žvyro danga.

1.3. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.
Adresas, vieta: Paežerių k., Rožių g. (VK7063).
Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4,5 m, ilgis 468 m, iš viso 2106 m^2.
Trumpas aprašymas: gatvė su žvyro danga.

1.4. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.
Adresas, vieta: Privažiavimas prie Lankeliškių nuo kelio 5134.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 1300 m, iš viso 7800 m^2.

Trumpas aprašymas: kelias su žvyro danga.

1.5. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.

Adresas, vieta: Didžiųjų Šelvių k., Stoties g. (VK7446) atkarpa.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4 m, ilgis 435 m, iš viso 1740 m^2.

Trumpas aprašymas: gatvės atkarpa su žvyro danga nuo Stoties gatvės namo Nr.18 iki namo Nr. 48.

1.6. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.

Adresas, vieta: Giedrių k., Tilto g. (VK7424).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4 m, ilgis 800 m, iš viso 3200 m^2.

Trumpas aprašymas: gatvė su žvyro danga.

2. Kelių (gatvių) su asfalto danga paprastojo remonto eilės tvarka:

2.1. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos įrengimas.

Adresas, vieta: kelio VK0001 dalis, privažiavimas prie Kisiniškių gyvenvietės nuo kelio A7.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 7,7 m, ilgis 1 900 m., iš viso 14 630 m^2.

Trumpas aprašymas: kelio danga susideda iš dviejų dangų, tai asfalto ir žvyro. Asfalto dangos plotis 3,7 m, žvyro – 4 m. Kelias vedantis aplink Paežerių ežerą yra itin duobėtas, vietomis asfalto danga yra suirusi, trukdo saugiam eismui.

2.2. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Alvito k., Kiršų g. (VK7025).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4 m, ilgis 300 m, iš viso 1200 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.3. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Vokiškėlių k., Vokiškėlių g. (VK7401).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 250 m, iš viso 1250 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.4. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Čyčkų k., Ilgoji g. (VK0016), gatvės atkarpa.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 360 m, iš viso 2 160 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.5. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Maldėnų k., Diemedėlio g. (VK7344).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 125 m, iš viso 750 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.6. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Pūstapėdžių k., Vyšnių g. dalis (VK7481).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 250 m, iš viso 1250 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.7. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Alvito k., Ežero g. dalis (VK7024).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 600 m, iš viso 3600 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvėsdanga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.8. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Alvito k., Širvintos g. (VK7027) atkarpos išplatėjimas.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 30 m, ilgis 100 m, iš viso 3000 m^2.

Trumpas aprašymas: gatvės atkarpa yra prie Alvito Šv. Onos bažnyčios, asfalto danga suirusi, trukdo saugiam eismui, reikalinga automobilių stovėjimo aikštelė.

2.9. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Serdokų k., Gėlių g. dalyje, prie regioninio kelio 5133 šaligatvio atkarpa.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 1,70 m, ilgis 285 m, iš viso 500 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota šaligatvio atkarpos danga suirusi, nelygi, medžių šaknys iškilnoję paviršių, trukdo saugiam vaikščiojimui.

2.10. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Alvito k., Siauroji g. (VK7023).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4 m, ilgis 532 m, iš viso 2128 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.11. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Maldėnų ir Alvito kaimuose prie magistralinio kelio A7 šaligatvio atkarpa.

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 1,50 m, ilgis 800 m, iš viso 1200 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota šaligatvio atkarpos danga suirusi, nelygi, medžių šaknys iškilnoję paviršių, trukdo saugiam vaikščiojimui.

2.12. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Čyčkų k., Gluosnių g. (VK0003).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4,5 m, ilgis 3520 m, iš viso 15 840 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.13. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Čyčkų k., Kaukakalnio g. (VK0014).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 4888 m, iš viso 29 328 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.14. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Vaičlaukio k., Vaičlaukio g. (VK0021).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4 m, ilgis 535 m, iš viso 2140 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.15. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Klampučių k., Žiedo g. (VK7044).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 1080 m, iš viso 5400 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.16. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Klampučių k., Miško g. (VK7041).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 923 m, iš viso 4615 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.17. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Serdokų k., Naujakurių g. (VK0039).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 4298 m, iš viso 25 788 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvėsdanga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.18. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Serdokų k., Saulės g. (VK7081).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 941 m, iš viso 4705 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvėsdanga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.19. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Serdokų k., Žolynų g. (VK7083).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 236 m, iš viso 1180 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.20. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Suvalkų k., Steponų g. (VK7361).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 500 m, iš viso 2500 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.21. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Suvalkų k., Pašilių g. (VK7362).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 800 m, iš viso 4000 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.22. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Karalių k., Sodų g. (VK0050).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 600 m, iš viso 3000 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvėsdanga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.23. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Giedrių k., Upelio g. (VK7422).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 506 m, iš viso 2530 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.24. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Giedrių k., Mokyklos g. (VK7423).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 533 m, iš viso 1165 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.25. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Kisiniškių k., Eglių g. (VK7523).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 505 m, iš viso 2525 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.26. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Patunkiškių k., Parko g. (VK7101).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 463 m, iš viso 2315 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.27. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Paežerių k., Dvaro g. (VK0055, VK0054).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5 m, ilgis 974 m, iš viso 4870 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.28. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Mažųjų Būdežerių k., Lauko g. (VK7501).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4,5 m, ilgis 405 m, iš viso 1822,5 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.29. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Mažųjų Būdežerių k., Artojų g. (VK7502).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 374 m, iš viso 2244 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.30. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Mažųjų Būdežerių k., Rūtų g. (VK7504).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 5,5 m, ilgis 262 m, iš viso 1441 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.31. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Mažųjų Būdežerių k., Pievų g. (VK7503).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 4,5 m, ilgis 281 m, iš viso 1264,5 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

2.32. Kelio ir kelio statinių statybos darbų pavadinimas (-ai): asfalto dangos atnaujinimas.

Adresas, vieta: Šukių k., Šukių g. dalis (VK0023).

Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga): plotis 6 m, ilgis 900 m, iš viso 5400 m^2.

Trumpas aprašymas: asfaltuota gatvės danga yra suirusi, duobėta, trukdo saugiam eismui.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstrukcijos ar remonto objektų 2027-2029 metų prioritetinės eilės sąrašui.

BALSAVO. „Už“ – 11, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

Sueigos pirmininkė Lina Verbylienė

Sueigos sekretorė Asta Augustaitienė